

目录

一、通用指令	3
AT	3
AT+SAVE	3
AT+GETVER	3
AT+RESTART	4
AT+RESTORE	4
AT+GETWORKMODE	4
AT+SETWORKMODE	5
二、开发板产测指令	5
AT+GETSENSOR	5
AT+TESTLED	6
AT+TESTOLED	6
AT+DISTANCE	7
AT+GETCFG	7
AT+SETCFG	7
AT+GETDEV	8
AT+SETDEV	8
四、PDOA算法专用指令	9
AT+DECA\$	9
发送： AT+DECA\$	9
AT+GETDLIST	9
发送： AT+GETDLIST	10

AT+GETKLIST.....	10
AT+ADDTAG.....	10
AT+DELTAG.....	11
AT+PDOAOFF.....	11
AT+RNGOFF.....	11
AT+FILTER.....	12
AT+UARTRATE.....	12
AT+USER_CMD.....	12
AT+PDOASETCFG.....	13
AT+PDOAGETCFG.....	13
五、算法切换指令	13
AT+SETUWBMODE.....	13
AT+GETUWBMODE.....	14

一、通用指令

AT

AT	
描述	测试 AT 框架是否正常工作的指令
响应	OK AT指令测试成功
	ERR AT指令测试失败
示例	发送: AT 响应: OK

AT+SAVE

AT+SAVE	
描述	保存配置
响应	OK 保存成功
	ERR 保存失败
示例	发送: AT+SAVE 响应: OK

AT+GETVER

AT+GETVER	
描述	获取软件版本号
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败

示例	发送: AT+RESTORE 响应: getver software:V1.0.0 OK
----	---

AT+RESTART

AT+RESTART	
描述	复位重启
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+RESTART 响应: OK

AT+RESTORE

AT+RESTORE	
描述	恢复出厂模式
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+RESTORE 响应: OK

AT+GETWORKMODE

AT+GETWORKMODE	
----------------	--

描述	查询工作模式 (0: 正常工作模式 1: 产测模式)
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+GETWORKMODE 响应: workmode: 0 OK

AT+SETWORKMODE

AT+SETWORKMODE=X	
描述	设置工作模式 X:0: 正常工作模式 1: 产测模式
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+SETWORKMODE=1 响应: workmode: 1 ok

二、开发板产测指令

AT+GETSENSOR

AT+GETSENSOR	
描述	获取加速度传感器数据 (注意: BU03支持, BU04硬件不支持)
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+GETSENSOR

	<p>响应：</p> <p>acc_x:0.000000</p> <p>acc_x:0.000000</p> <p>acc_x:0.000000</p> <p>angle:0.000000</p> <p>OK</p>
--	--

AT+TESTLED

AT+TESTLED = X	
描述	开始/停止开发板led(流水灯)测试 (注意：执行AT+SETCFG配置设备信息前使用) X: 1: 开始测试led 0: 停止测试led
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送：AT+TESTLED = 1 响应：OK

AT+TESTOLED

AT+TESTOLED	
描述	测试开发板屏（屏幕显示） (注意：执行AT+SETCFG配置设备信息前使用)
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送：AT+TESTOLED=HELLO TEST! 响应：OK

AT+DISTANCE

AT+DISTANCE	
描述	测距（配置后用）
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+DISTANCE 响应: distance: 0.340000 OK

三、TWR算法专用指令

AT+GETCFG

AT+GETCFG	
描述	获取配置信息
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+GETCFG 响应: getcfg ID:65535, Role:0, CH:1, Rate:1 OK

AT+SETCFG

AT+SETCFG=X1, X2, X3, X4

描述	设置配置信息（配置完执行保存指令） x1: 设备ID(0~10) x2:设备角色(0:标签 1:基站) x3:设备信道(0:信道 9 1:信道 5) x4:设备速率(0:850K 1:6.8M)
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+SETCFG=0, 1, 0, 1 响应: setcfg ID:0, Role:1, CH:0, Rate:1 OK

AT+GETDEV

AT+GETDEV	
描述	获取设置的系数
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: AT+GETDEV 响应: OK

AT+SETDEV

AT+SETDEV=X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9	
描述	设置设备的系数（配置完执行保存指令） x1:标签容量(标签刷新速率) x2:天线延迟参数 x3:是否卡尔曼滤波使能位 x4:卡尔曼滤波参数 Q

	x5:卡尔曼滤波参数 R x6:校正参数 a x7:校正参数 b x8:是否定位使能位 x9:定位维度设置
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	<p>发送: AT+SETDEV=5, 16336, 1, 0.018, 0.642, 1.0000, 0.00, 0, 0</p> <p>响应:</p> <pre>gtdev cap:5 anndelay:16336, kalman_enable:1, kalman_Q:0.018, kalman_R:0.642, para_a:1.0000, para_b:0.00, pos_enable:0, pos_dimen:0 OK</pre>

四、PDOA算法专用指令

AT+DECA\$

AT+DECA\$	
描述	Pdoa上位机认证
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	<p>发送: AT+DECA\$</p> <pre>[14:16:49.521]收->◆J008D{"Info": ["Device": "PDOA Node", "Version": "V1.0.0", "Build": "Jul 19 2024 13:59:55", "Driver": "DW3000 CO Device Driver Version 04.00.00"}} 响应: OK</pre>

AT+GETDLIST

AT+GETDLIST	
描述	获取[发现列表] (注: 仅适用基站)

响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	<p>发送: AT+GETDLIST</p> <p>响应:</p> <pre>[14:50:48.124]收->◆[DList": ["000000004E818834"]] OK</pre>

AT+GETKLIST

AT+GETKLIST	
描述	获取[配对列表] (注: 仅适用基站)
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	<p>发送: AT+GETKLIST</p> <p>响应:</p> <pre>[14:52:17.056]收->◆[KList": [{"slot": "0001", "a64": "000000004E818834", "a16": "8834", "F": "0001", "S": "0040", "M": "0000"}] OK</pre>

AT+ADDTAG

AT+ADDTAG	
描述	增加标签到[配对列表] (注: 仅适用基站)
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	<p>发送: AT+ADDTAG=000000004E818834, 8834, 1, 64, 0</p> <p>响应:</p> <pre>[14:51:27.383]收->◆J0064{"TagAdded": {"slot": "0001", "a64": "000000004E818834", "a16": "8834", "F": "0001", "S": "0040", "M": "0000"}} OK</pre>

AT+DELTAG

AT+DELTAG	
描述	从[配对列表]删除标签（注：仅适用基站）
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送： AT+DELTAG=000000004E818834 [14:52:49.883]收->◆J0022 {"TagDeleted": "4e818834"} 响应： OK

AT+PDOAOFF

AT+PDOAOFF	
描述	角度修正（注：仅适用基站）
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送： AT+PDOAOFF=1 响应： OK

AT+RNGOFF

AT+RNGOFF	
描述	距离修正（注：仅适用基站）
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送： AT+RNGOFF 响应： OK

AT+FILTER

AT+FILTER	
描述	开启滤波（注：仅适用基站）
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送： AT+FILTER=1 响应： OK

AT+UARTRATE

AT+UARTRATE	
描述	串口速率（注：仅适用基站）
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送： AT+UARTRATE=100 响应： OK

AT+USER_CMD

AT+USER_CMD	
描述	输出格式（注：仅适用基站）
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送： AT+USER_CMD=0 响应： OK

AT+PDOASETCFG

AT+PDOASETCFG	
描述	设置配置参数（注：仅适用基站）
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送： AT+PDOASETCFG=1, 1, 3333, 1, 100, 0, 0 响应： [14:56:25.751]收->◆gtcfg Dlist:1 KList:1 Net:0D05 AncID:1 Rate:100 Filter:0 UserCmd:0 pdoaOffset:1 rngOffset:0 OK

AT+PDOAGETCFG

AT+PDOAGETCFG	
描述	获取配置参数
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送： AT+PDOAGETCFG 响应： [14:56:59.940]收->◆gtcfg Dlist:1 KList:1 Net:0D05 AncID:1 Rate:100 Filter:0 UserCmd:0 pdoaOffset:1 rngOffset:0 OK

五、算法切换指令

AT+SETUWBMODE

AT+SETUWBMODE=X	
描述	算法选择（设置完要保存） X: 0: TWR

	1:PDOA
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: 响应:

AT+GETUWBMODE

AT+GETUWBMODE	
描述	查询当前算法
响应	OK AT指令处理成功
	ERR AT指令处理失败
示例	发送: 响应: